

Digitaalinen paistolämpömittari 3994

Toiminnot:

8 lihatoimintoa: NAUTA, VASIKKA, LAMMAS, POSSU, KANA, KALKKUNA, KALA, HAMPURILAINEN

5 maku astetta: VERINEN, PUOLIRAAKA, MEDIUM, MEDIUM+ & KYPSÄ

Laaja lämpötila-alue 0°C - 300°C

Yksiköt vaihdettavissa °C ja °F

Kaksoishälytys, lukema vilkkuu ja äänimerkki

Laskeva ja nouseva ajastintoiminto

Langaton tiedonsiirto jopa 20m

Taustavalo

Pääyksikkö ja anturi on/off virtapainikkeella

### Käyttö

1. Aseta 2XAAA paristoa pääyksikköön
2. Liitä johto anturiin ja aseta sitten 2XAAA paristot anturiin
3. Paina MEAT/STOP valitaksesi lihan laadun
4. Paina TASTE/START valitaksesi makuasteen  
Kun nykyinen lämpötila saavuttaa tavoitelämpötilan, hälytysääni alkaa soida ja taustavalo vilkkuu
5. Paina laitteen takaa C/F painiketta vaihtaaksesi lämpötilan yksikköä C/F
6. Pääyksikön virran saa kytkettyä päälle/pois liu'uttamalla oikeanpuoleista ON/OFF virtakytkintä
7. Anturissa virran saa kytkettyä päälle/pois liu'uttamalla pohjassa olevaa ON/OFF painiketta
8. Pidä MODE näppäintä pohjassa valitaksesi tavoitelämpötilan, paina MIN/+ ja SEC/- säätöjä varten.
9. Paina MODE näppäintä päästäksesi ajastimen asetuksiin, paina TASTE/START siirryt suoraan nousevaan ajastimeen.
10. Ajastintoiminnoissa, paina MIN/+ ja SEC/- asettaaksesi tavoite minuutit ja sekunnit, paina sitten TASTE/START aloittaaksesi laskevan ajastimen, painamalla MEAT/STOP, voit pysäyttää ajastimen.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina